ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ИНСТРУКЦИЯ

по электробезопасности

ИЭБ 04-14

Приказ №	OT				20	Γ.
Срок действи	ія установл	ен				
c «»20_	_ г. по «	>>	20_	Γ.		
Приказ №	OT				20	_ г.
Срок действи	ія установл	ен				
c « »20_	г. по «	>>	20_	_ г.		

Кривошеино 2014

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

УΊ	ГВЕРЖД	ĮAЮ
Ди	ректор	
		Н.Н.Сайнакова
«	»	2014Γ.

ИНСТРУКЦИЯ по электробезопаности ИЭБ 04-14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электрический ток, проходя через человека, поражает нервную систему, вызывает судороги мышц, нарушение работы органов дыхания и кровообращения.

Установлено, что ток до 0,01 ампера создает судороги в руках, а ток в 0,1 ампер вызывает фибрилляцию сердца (бесконечное сокращение волокон сердечной мышцы), т.е. смерть.

- 1.2. Определить заранее ток, который может пройти через человека, невозможно, так как сопротивление тела человека является величиной неустойчивой и зависит от состояния кожи в месте соприкосновения с токоведущими частями, общего состояния организма и т.д. Часто сопротивление тела человека может составлять всего лишь 400 Ом. Следовательно, напряжение всего в 40 вольт может оказаться смертельным для человека.
- 1.3. Все станки, электроприборы, компьютеры, множительные аппараты, электрические плиты и т.д. должны быть надежно заземлены. Работа на любом оборудовании, приборах, аппаратах, потребляющих электроэнергию и не имеющих соответствующего заземления, категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
- 1.4. Провода и открытые металлические токоведущие части должны быть тщательно изолированы и ограждены.
- 1.5. Все работы в электрических сетях на распределительных и осветительных щитах, в цепях различного рода токоприемников, а также со стационарными или переносными аппаратами и электроинструментами могут производиться только лицами, прошедшими обучение, проверку знаний правил техники безопасности и правил технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий и прошедшими специальный медицинский осмотр.

Не электротехническому персоналу категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ, производить какие бы то ни было работы в любых электроустановках, приборах и аппаратах, независимо от размеров и сложности схемы.

делают до восстановления собственного дыхания пострадавшего.

3.3.5. Непрямой массаж сердца.

Необходимо занять место сбоку от пострадавшего и, сложив кисти рук одна на другую положить их на область грудины так, чтобы основание ладони приходилось на мечевидный отросток.

Ритмически надавливая на грудину, массировать сердце, делая $50 \div 60$ толчков, детям младшего школьного возраста и $60 \div 70$ детям старшего школьного возраста или взрослым.

Если сердечная деятельность возобновилась, массаж сердца и искусственно дыхание проводятся синхронно:

2 вдувания воздуха в легкие чередуются с 15 толчками на грудину (если помощь оказывает один человек) или 3÷4 вдувания на 15 толчков (если это делают двое).

СОГЛАСО	ВАНО:		
Главный инх	женер		
Зам. директо	ppa		 Крайсман А.А.
Инженер по	OT		
« »	20	Γ.	