

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Кривошеинский агропромышленный техникум»
(ОГБПОУ «КАПТ»)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ОГБПОУ «КАПТ» (Общежитие)
636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Ленина, 31, пом. 3001-3070.

Томск 2022г

Введение


Общие сведения об объекте:

1. Наименование (вид) объекта: *общежитие*
2. Адрес объекта: *636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070.*
3. Сведения о размещении объекта:
 - *3й этаж в 3х этажном отдельностоящем здании, площадь 432,5м²*
 - *наличие прилегающего земельного участка: нет*
4. Год постройки здания: *1978 г.*
5. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *«Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум»*
6. Юридический адрес организации: *636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38.*
7. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
8. Форма собственности – *Государственная*
9. Территориальная принадлежность – *Региональная*
10. Вышестоящая организация – *Департамент профессионального образования Томской области*

Перечень нормативных документов, на соответствие требования которых проводилось обследование объекта:

- *Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ (ред. От 28.06.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;*
- *СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;*
- *СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;*
- *ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;*
- *ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;*
- *ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;*
- *СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;*
- *СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;*
- *ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».*

СОГЛАСОВАНО
Эксперт ТРО ОО ВОИ


«28»  Бурмистров Е.В.
2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор


«28»  Сайнакова Н.Н.
2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта: **636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **3й этаж в 3х этажном отдельностоящем здании, площадь 432,5м²**
- **наличие прилегающего земельного участка: нет**
- 1.4. Год постройки здания: **1978 г.**, последнего капитального ремонта: **1990г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **ежегодно проводится косметический ремонт.**
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум» ОГБПОУ «КАПТ»,**
- 1.7. Юридический адрес организации: **636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **Государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **Региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент профессионального образования Томской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **634029, г.Томск, пр.Фрунзе,14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **проживание обучающихся студентов**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения .**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **50 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект условно доступен для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2023-2028 гг.**

в рамках исполнения *плана мероприятий для обеспечения доступности объекта «ОГБПОУ «КАПТ» и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН находящейся по адресу 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации)

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/map>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» декабря 2022 г.
2. Акта Обследования объекта: № акта _____ от «15» декабря 2022 г.
3. Решения Комиссии _____ от «15» декабря 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор

Сайнакова Н.Н.

«28» декабря 2022 г.

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Общежитие*
- 1.2. Адрес объекта: *636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 3й этаж в 3х этажном отдельностоящем здании, площадь 432,5м²
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: *1978 г.*, последнего капитального ремонта: *1990г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *ежегодно проводится косметический ремонт.*
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *«Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум» ОГБПОУ «КАПТ»*
- 1.7. Юридический адрес организации: *636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности: *Государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *Региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация: *Департамент профессионального образования Томской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: *образование*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *проживание обучающихся студентов*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **50 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности субъекта РФ согласовано

Начальник хозяйственного отдела Киселёва Людмила Ивановна; тел 8-906-198-95-05

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Сайнакова Н.Н.

2022 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № _____

г. Томск

15 декабря 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Общежитие*
- 1.2. Адрес объекта: *636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - *3й этаж в 3х этажном отдельностоящем здании, площадь 432,5м²*
 - *наличие прилегающего земельного участка: нет*
- 1.4. Год постройки здания: *1979 г.*, последнего капитального ремонта: *1990г*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *ежегодно проводится косметический ремонт.*
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум» (ОГБПОУ «КАПТ»)*
- 1.7. Юридический адрес организации: *636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности: *Государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *Региональная*
- 1.11. Вышестоящая организация: *Департамент профессионального образования Томской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: *образование*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *проживание обучающихся студентов*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети, взрослые трудоспособного возраста*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушением умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *50 человек*
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *да*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
пассажирский транспорт в населённом пункте отсутствует

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- 3.4. - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- 3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект условно доступен для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.

Заключение комиссии

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности учреждения и предоставляемых на нём услуг, а также оказании инвалидам при этом необходимой помощи;
- назначение сотрудников, ответственных за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности учреждения и услуг;
- должностные инструкции сотрудников (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **ОГБПОУ «КАПТ»(Общежитие), - 2023 - 2028 гг.**

в рамках исполнения *плана мероприятий для обеспечения доступности объекта «ОГБПОУ «КАПТ» и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН, находящейся по адресу: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации)
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/map>

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на - листах. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 листах. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 листах. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 листах. |

5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 листах.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 листах.
Результаты фотофиксации на объекте	на 5 листах.
Позэтажные планы	на 1 листах.

Рабочая группа:

Руководитель рабочей группы:

Директор Сайнакова Н.Н
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник хозяйственного отдела Киселёва Л.И.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Заместитель директора Архипов А.М.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Социальный педагог Киренкова И.А.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Заместитель по УМР Ващенко Н.Л .
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Заведующий хозяйством Шурпак Н.Т.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Социальный педагог Петухова Т.Ф.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Начальник отдела по безопасности Сильверструк О.В.
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Эксперт «Томской областной региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – Бурмистров Е.В.
_____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2		О,С,Г,У		
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка	есть		2				
2.4	Двери входные	есть		3	Дверные проёмы имеют пороги (перепады высот) более 0,014м.	О,С	Свести к минимуму перепады высот. <i>п.6.2.4 СП 59.13330.2020</i>	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		4				
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Обеспечить доступность входа в здание: - свести к минимуму перепады высот на входных дверях.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ДУ		1-4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Вход в здание доступен у с л о в н о для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения.

Вход в здание недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Установка пандуса на входе в здание нецелесообразна, поскольку внутри здания отсутствует техническая возможность установки пандуса или подъёмника.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры (фойе, зоны ожидания)	нет						
3.2	Лестницы	есть		5-7	- Отсутствует ограждение с поручнем на нижнем марше лестницы; - Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей.	О,С,Г,У	Установить ограждение с поручнем <i>п.6.2.11 СП 59.13330.2020.</i> Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета <i>п.6.2.8 СП 59.13330.2020.</i>	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет			Отсутствуют пандус.	К		Техническое решение невозможно
3.4	Лифт Подъемная платформа.	нет			Отсутствуют лифт или подъемная платформа.	К,О		Техническое решение невозможно.
3.5	Двери	есть		8	Дверные проёмы имеют пороги (перепады высот) более 0,014м.	О,С	Свести к минимуму перепады высот. <i>п.6.2.4 СП 59.13330.2020</i>	Текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Обеспечить доступность путей движения внутри здания.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		11-20	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения в здании условно доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением умственного развития.

Пути движения в здании недоступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Для обеспечения доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) инвалидам с нарушением зрения и с нарушением слуха, обустроить пути движения и эвакуации для инвалидов и МГН, нанести на проступы краевых ступеней лестниц одну или несколько противоскользящих полос. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть		9,10		С,Г	В комнатах, в которых предусмотрено проживание инвалидов категорий С и Г, предусмотреть звуковое и световое дублирование пожарной сигнализации . <i>п.7.1.7 СП59.13330.2020</i>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначенияздания (целевого посещения объекта)	ДУ		9,10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Жилые помещения обслуживания доступны условно.

Для улучшения доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) инвалидам с нарушением зрения и с нарушением слуха. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11,12	• Отсутствуют поручни у унитаза.	О	Не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями. Поручни расположить с двух сторон от унитаза с креплением на пол либо рядом на стену на высоте 0,75 м от пола: один поручень стационарный, другой откидывающийся со стороны посадки. <i>п.6.3.3 СП 59.13330.2020.</i>	Текущий ремонт
5.2	Душевая комната	есть		13				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений: - не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями;	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ		11-13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения условно доступны для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Для обеспечения доступности санитарно-гигиенических помещений объекта для инвалидов необходимо в общих уборных не менее одной кабинки оборудовать поручнями с двух сторон от унитаза.

Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками обучение (инструктаж) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		14-16				
6.2	Акустические средства	есть		17				
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке - Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и быть связана с художественным решением интерьера.	К,О,Г,С,У К,О,Г,С,У	Применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы. <i>п.6.5.2 СП 59.1330.2020.</i> Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих расстоянию рассмотрения. Должна быть связана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. <i>п.6.5.4 СП 59.1330.2020.</i>	Текущий ремонт Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		14-17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


Системы информации и сигнализации об опасности доступны условно для инвалидов всех категорий.

Для обеспечения доступности услуг инвалидам всех категорий необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

СОГЛАСОВАНО
Эксперт ТРО ОО ВОИ


«28» декабря 2022 г.
Бурмистров Е.В.


УТВЕРЖДАЮ
Директор


«28» декабря 2022 г.
Сайнакова Н.Н.


Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

На период с «01» января 2023 г. по «01» января 2028 г.

ОГБПОУ «КАПТ» 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070

Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)**	Период проведения работ, квартал, год	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата контроля
Функциональная зона. Вид выполняемых работ*	Состояние функциональной зоны на текущий момент				
1	2	3	4	5	6
Вход в здание: Свести к минимуму перепады высот. <i>п.6.2.4 СП 59.13330.2020.</i>	ДУ	ДЧ-И	2-3 квартал 2025г.	Сайнакова Н.Н.	30 декабря 2025
Пути движения внутри здания: Установить ограждение с поручнем <i>п.6.2.11 СП 59.13330.2020.</i> Нанести на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета <i>п.6.2.8 СП 59.13330.2020.</i>	ДУ	ДЧ-И	1-2 квартал 2024г.	Сайнакова Н.Н.	30 декабря 2024
Зона целевого назначения: 1. В комнатах, в которых предусмотрено проживание инвалидов категорий С и Г, предусмотреть звуковое и световое дублирование пожарной сигнализации . <i>п.7.1.7 СП 59.13330.2020</i>	ДУ	ДЧ-И	2 квартал 2023г.	Сайнакова Н.Н.	30 декабря 2023

Туалетные комнаты: Не менее одной кабинки в общей уборной оборудовать поручнями с двух сторон от унитаза. <i>п.6.3.3 СП 59.13330.2020</i>	ДУ	ДЧ-И	1-2 квартал 2024г.	Сайнакова Н.Н.	30 декабря 2024

Примечание:* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ ** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Заключение

Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а так же других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 , № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло - коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36,46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В основу работы по проведению обследования Техникума взяты мероприятия по определению состояния доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН.

В результате комплексной оценки состояния доступности и основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом по объекту **ОГБПОУ «КАПТ»**, находящемуся по адресу **636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070**, комиссия приняла решение:

Объект условно доступен для инвалидов категорий О,С,Г,У.

Период проведения работ в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта **ОГБПОУ «КАПТ»**, находящегося по адресу **636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 31, пом. 3001-3070.- 2023-2028 гг.**

План III этажа



Фотофиксация основных зон и элементов

Фото 1 – Вход



Фото 2 – Вход



Фото 3 – Дверь



Фото 4 – Тамбур



Фото 5 – Лестница



Фото 6 – Лестница



Фото 7 – Лестница



Фото 8 – Дверь



Фото 9 – Жилые помещения



Фото 10 – Жилые помещения



Фото 11 – Туалетная комната



Фото 12 – Туалетная комната



Фото 13 – Душевая



Фото 14 – Визуальные средства



Фото 15 – Визуальные средства



Фото 16 – Визуальные средства



Фото 17 – Акустические средства

